

さま

ご使用番号

-01-000-00-0509 / 0000

調査日2011年03月04日

本日は、ガス設備調査にご協力いただき、誠にありがとうございました。  
 お客さま宅のガス設備の調査結果は、以下のとおりです。  
 なお、調査結果についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ  
 させていただきますよう、お願いいたします。  
 今後もガスを安全に安心してお使いいただくため、お渡ししております  
 「あんしんガイド」をご一読いただきますよう、お願いいたします。

## ----- ガス設備調査結果のお知らせ -----

お客さま宅の調査の結果は、以下のとおりです。  
 なお、★印のついている項目は、不具合がございますので、至急、改善を  
 お願いいたします。  
 ※修理・取り替え等改善にかかる費用につきましては、お客さまのご負担と  
 なります。

### 調査項目と結果

#### <ガス配管等の調査>

- ・ガスもれ検査 屋外部ガス配管のガスもれ検査の結果、現在のところ異常はございませんでした。マイコンメーターによる漏えい表示ランプの点滅の有無を確認しましたが、異常はございませんでした。
- ・配管腐食検査 目視で確認できる範囲でのガス配管およびガス栓の腐食はございませんでした。

#### <ガス機器の燃焼状態>

- ・不燃防付き湯沸器 (基準値0.080%以下) 0.040%(測定値)
- CO測定の結果は、異常ありませんでした。

#### <排気筒>

- 排気筒先端部を確認した結果、異常はございませんでした。

#### <接続具>

- ガス機器の接続具を目視確認させていただいた結果、異常はございませんでした。

#### <ガス栓>

- 確認させていただきましたガス栓数は以下のとおりでした。

・台所	( 1 ) 個	未確認数	( 0 ) 個
・台所以外	( 0 ) 個	未確認数	( 0 ) 個
・キャビネット内	( 0 ) 個	未確認数	( 0 ) 個

#### <ガス種適合>

- お客さまが所有されているガス機器のガスの種類は適合しております。

#### <調査実施会社>

大阪ガス・カスタマーリレーションズ株式会社  
 南部定期保安巡回部 和歌山定保センター

調査員

#### <お問い合わせ先>

0120-3-94817 (大阪ガス株式会社お客さまセンター※通話料無料)

※携帯電話からもご利用になれます。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけいただけますよう、お願いいたします。

受付時間 平日 9:00~19:00 日・祝 9:00~17:00